





BIEN PRENDRE SES COTES (PORTES PIVOTANTES)




ÉTAPE 1 – MESURER LA LARGEUR




- Prendre la largeur entre murs.
- Le faire à 3 niveaux, (en haut, au milieu, en bas).
- La différence entre les largeurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 10 mm. Reportez la largeur minimum sur le site.

ÉTAPE 2 – MESURER LA HAUTEUR




- Prendre la hauteur du sol au plafond.
- Le faire à 3 niveaux, (à gauche, au milieu, à droite).
- La différence entre les hauteurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 12 mm. Reportez la hauteur minimum sur le site.



ÉTAPE 3 – EN CAS DE PRÉSENCE DE PLINTHES

- Indiquez le nombre et l'épaisseur de vos plinthes.
- L'épaisseur mini/maxi par plinthe : 7 / 15 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



		Profondeur / Encombrement
Acier	Rail haut et bas	40 mm
	Façade	80 mm
Aluminium	Rail haut et bas	23 mm
	Façade	80 mm