






BIEN PRENDRE SES COTES (PORTES PLIANTES) 1/2




ÉTAPE 1 – MESURER LA LARGEUR

- Prendre la largeur entre murs.
- Le faire à 3 niveaux, (en haut, au milieu, en bas).
- La différence entre les largeurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 10 mm. Reportez la largeur minimum sur le site.



ÉTAPE 2 – MESURER LA HAUTEUR

- Prendre la hauteur du sol au plafond.
- Le faire à 3 niveaux, (à gauche, au milieu, à droite).
- La différence entre les hauteurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 12 mm. Reportez la hauteur minimum sur le site.



ÉTAPE 3 – EN CAS DE PRÉSENCE DE PLINTHES


- Indiquez le nombre et l'épaisseur de vos plinthes.
- L'épaisseur mini/maxi par plinthe : 7 / 15 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


	Profondeur / Encombrement
Rail haut et bas	24 mm
Façade	60 mm



BIEN PRENDRE SES COTES (PORTES PLIANTES) 2/2



FAÇADE DE PORTES DE PLACARD PLIANTE À 1 PORTE – 2 PANNEAUX :



FAÇADE DE PORTES DE PLACARD PLIANTE À 2 PORTES – 4 PANNEAUX

